SERVICE EN ONDERHOUD

De producten van IPCO zijn zeer gebruiksvriendelijk en worden geleverd met een duidelijke gebruiksaanwijzing.
Mochten er toch problemen of onduidelijkheden zijn, dan biedt IPCO (eventueel ter plaatse) technische ondersteuning aan.

IPCO adviseert om uw apparatuur jaarlijks te laten controleren om een goede werking te waarborgen.
IPCO beschikt over een eigen servicecentrum waar uw toestel wordt gecontroleerd en eventueel gerepareerd, waardoor de kosten relatief laag blijven. Bovendien heeft u uw toestel snel weer terug.

IPCO
PIPELINE EQUIPMENT

GEBRUIKSAANWIJZING







IPCO
PIPELINE EQUIPMENT

IFLEX: T-FLEX AFSLUITER

IPCO B.V. Postbus 1163 - 3300 BD Dordrecht **Bezoekadres** Spinel 400 - 3316 LG Dordrecht **T** 078 65 21 888 **F** 078 65 21 889 **E** info@ipco.nl

"Ondanks onze inspanningen om ervoor te zorgen dat de gegeven informatie correct is, neemt IPCO geen verantwoordelijkheid voor de aanbevolen toepassingen, resultaten, verwondingen en schade, welke mogen voortvloeien uit het gebruik van haar producten. Ipco adviseert de gebruikers zich ervan te overtuigen dat de producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij worden ingezet."



1. Pak de T-flex uit en borstel deze schoon. Schroef de dop iets los, zodat deze beweegt maar niet lekt.



2. Sluit de WVE manchet aan op de T-flex en draai de klemband handvast aan.



3. Sluit het gereedschap aan om de dop los te schroeven.



4. Zorg dat de aflaatkraan gesloten is.



5. Schroef de dop van de T-flex los



6. Trek de dop omhoog. Deze blijft hangen d.m.v. een magneet. Sluit de klep en schroef de kap los.



7. Monteer de PU stop met kap op de klep.



8. Open de klep en druk de PU stop stevig in de T-flex.



9. Open de kraan om te controleren of de stop goed afsluit. Sluit evt. een slang aan om het resterende gas buiten de put af te blazen.



10. Werkzaamheden kunnen nu uitgevoerd worden. Na de werkzaamheden de kraan op de klep weer sluiten.



11. Trek de PU stop weer omhoog. Sluit de Klep en schroef de kap los.



12. Pak de dop van de T-flex opnieuw in en sluit deze aan op het gereedschap.



13. Schroef de dop in de t flex. Deze handvast aandraaien. Later kan deze worden nagetrokken.



14. Open de kraan op de klep om te controleren of de dop afsluit.



15. Trek het gereedschap omhoog en schroef de kap los.



16. Draai de klemband los en demonteer het geheel. Draai de dop van de t-flex na. Berg al het gereedschap schoon op in de kist.

IPCO
PIPELINE EQUIPMENT